

Důležité- Před každou aktualizací sw proveďte zálohu settingu na USB flash, pak **proved'te nastavení od výrobce** (kombinace Ne-Ano-Ano-Ne), nahrajte sw, znovu proveďte nastavení od výrobce a pak nahrajte uložený setting z USB flash (přípona UDB)

(V případě náhodného mazání settingu zkuste nahrát přes RS232 pomocí programu [STB_Link_2.03](#) orig. sw do přijímače z [11-11-2008](#) a pak proveďte nastavení od výrobce. Potom nahrejte sw nový a pak nastavení od výrobce a setting)

- hesla:-MASTER = 7400

-pro funkce v MENU = 7400 nebo 0000 (7400 změňte v MENU -Rodičovský zámek na jiné)

-pro vyvolání Cas v MENU - Rozhraní - Sít' = červené tl. + 7771 /OPTIBOX 8750 = červené tl. + 2320
(pro vyvolání CasKey zedejte v MENU Cas: EMU - ZAPNUTO)

-pro vyvolání SKRYTÝCH KANÁLŮ- vyvolejte pomocí OK seznam kanálu + **červené tlačítko RECORD + 7771**

-pro skrytí SKRYTÝCH KANÁLŮ opakujte předchozí (RECORD + 7771)

(SKRYTÉ KANÁLY nastavíte v MENU-Kanáľ/PVR-Kontrolá kanálů- OK-Schovej kanál)

Zálohování settingu na USB flash:MENU-Rozhraní-USB-tlač. Info a počkat na hlášení File create complete

Obnovení settingu z USB flash: MENU-Module-USB-najet na UDB – OK – potvrdit Ja – OK – počkat na restart přijmače

Ztmavení/zesvětlení displeje (jen v některých sw):

Ztmavení=MENU-Rozhraní-CAS-COM Port=,Xcrypt,HSIC,HSIC Gbox, HomeShare +Uložit

Zesvětlení=MENU-Rozhraní-CAS-COM Port=žádný + Uložit

Přepřacováno MENU - STB Status - Tovární nastavení: (důležitá změna)

- zvolíte-li **ANO** v řádku **5** Chceš nastavit kanály od výrobce - vyvolá se setting z sw Astra1 a Hotbird

- zvolíte-li **NE** v řádku **5** Chceš nastavit kanály od výrobce - otevře se podmenu na řádku 1 až 4:

1: Systémová data:**ANO**=inicializace MENU od výrobce, **NE**=zůstane zachované Vaše nastavení

2:Satelitní data: **ANO**=inicializace prázdné databáze **NE**=otevře se 3 řádek TP data:

3: TP data: **ANO**=inicializace TP od výrobce družice zůstanou zachovány, funguje pouze s neupraveným settingem od výrobce (jinak se vyvolají chybné TP)

NE=otevře se řádek 4 Data kanálů

4: Data kanálů: **ANO**=výmaz všech programů **NE**= žádná změna

Doporučené nastavení před nahráním Vašeho settingu je 1=NE 2=ANO 3=ANO 4=ANO 5=NE

Co nového v sw 107.04(beta) z 26-01-2010

Fixován problém zamrznutí viaccess emu @ ART! (Hotb. 12303 / V / 27500 – Sport 1-6...)

Co nového v sw 106.90(beta) z 17-12-2009

- SCT (Porno-Erotik) AU EMU fix. (Via2.6) Hotbird 13E, TP 11727 V

- zlepšen teletext

- zlepšena čtečka karet

- fix aktivece Irdeto karty Mirantenna I.

- Nagra2 3 fix.

- rozšířen BISS

- opravena chyba při přehrávání nahraných souborů--> speciální znaky / charakter

- zleпšena ruština v OSD

- zlepšeno EPG

- opravena chyba hodin ve Standby

- opraveny malé chyby řídícího sw

Co nového v sw 106.69(beta) z 04-11-2009

- zavedena podpora CCcam 2.1.2

- základ CCcam zlepšen a rozšířen

- 17000, 18000 Port update

- zlepšena stabilita a spojení pro CCcam

- zlepšeno BISS key & emu

- zlepšena čtečka karet - Irdeto + Viaccess (Adult, gamma etc.)

- rozšířena přenosová rychlost pro COM Port - Free (X-BOX - sat share)

- v MENU-Instalace-Nastavení antény zavedeny nové funkce:

--> rychlá navigace pro FAST-Scan (FAV Taste)

- FAST-SCAN CH List update + řazení provider

- opraveny chyby překladu v MENU pro různé jazyky

- MCAS update : EMU + čtečky karet

Co nového v sw 106.47(beta) z 14-10-2009

- opravena chyba Symbol Raten SR 1xxx 2xxx (Tuner)
- opravena chyba BISS f
- opravena chyba D*giTv AU --> čekat 2-3 min na D*gi
- opraven problém DRECrypt Smartcard + CI Modul
- opraven problém TNT SAT France Smartcard
- opraven problémTVR Viaccess Smartcard
- opravena chyba Irdeta
- update MCAS ...(MultiCAS)
- update SAT + TP Database .UDB
- zlepšeno síťové vyhledávání(NIT Search)
- update OSD jazyků
- modifikované MENU Network + CAS

Co nového sw 106.32. (Beta) z 07-09-2009

DigiTv AU update fix. , TEST 100% OK

. --> v CAS Menu EMU+EMU upate ANO --> Auf Digifilm 1+2 TP 12607 2-3 min. čekejte

- zrychlení EPG úpravou ovladače EPG
- opravena chyba zeleného tlačítka
- deaktivováno automatické rozeznání DiseqC
- zlepšen CCcam + zabudovány nové funkce
- . --> Menu - Module - Network - Server Setup - CCcam2011 - Card info Update zapnout/vypnout
- update CCcam CAID list
- MCAS update pro čtečku karet
- update jazyků OSD

Po nahrání sw proveďte nastavení od výrobce

Co nového sw 106.26. (Beta) z 31-08-2009

- update protokolu DiseqC 1.1 --> zlepšena funkčnost přepínání DiseqC 8 / 1,10 / 1 atd.
- opraven problém signálu tuneru při přepínání mezi SAT
- opravena chyba podtitulků
- update paměti FLASH
- opraven problém Nagra3 CAID 1803
- zlepšena stabilita CCcam

Co nového sw 106.09. (Beta) z 05-08-2009

- MCAS – zlepšena čtečka karet-->fixován problém menu karty pro Telkomvision
- opravena chyba na Thor 0.8°W--> GigiTv au
- zlepšena funkce CCcam (Beta11)
- opravena malá chyba

Co nového sw 106.04. (Beta) z 27-07-2009

- vylepšena funkce CCcam (Beta10) -->testováno v setting -->
A1=ORF,Sky-Arena(Premiere),TCM,CSAT,ABSAT,ORANGE,TV Vlaander,CANALDIGITAL,D+,UPC
HotBird=SRG,Cyfra+,AB SAT,SkyIt,JSC,ESP,ART,RTVi,HRT,SEX VIEW, Harmonic,FrenchLove,Dorcel,
SexOnTV,Free-X
- aktualizace seznamu CAID--> podpora Cryptoworks (ORF,UPC,SkyLink,Gital etc.)-->snížení výpadku atd.
- aktualizace seznamu ProVID
- zlepšeno EPG
- zlepšení čtečky MCAS
- vylepšen TXT

Co nového sw 105.68. (Beta) z 06-07-2009

- vylepšena funkce CCcam (Beta7)
- Nová funkce CCcam : Server Request (dotaz na server)--> DO : zelené tlačítko
- >podpora Cryptoworks -->zlepšeny výpadky atd.
- zlepšeno EPG

Co nového sw 105.54. (Beta) z 25-06-2009

-nová funkce CCcam : Book-Mark Taste

--> pro opětovné připojení

--> viz předpis : CCcam_FAQ -> CCcam_button_reconnection.pdf

- vylepšena funkce CCcam (Beta5)

- opravena chyba ztráty databáze (dlouhodobě testujte)

- dočasně deaktivováno žluté tlačítko AUDIO

- aktualizace MCAS

- zlepšeno EPG

- pro e-sata deaktivováno pravé spodní tlačítko DO–Prohlížeč souborů-->HDD Manager-->Storage e-Sata

- pro USB aktivováno pravé spodní tlačítko DO – Prohlížeč souborů --> HDD Manager-->Storage USB

-přidány programy Astra 23e5 (DiSEqC C) --> Tovární nastavení --> Chceš nastavit kanály od výr... ANO

Co nového sw 105,34. (Beta) z 17-06-2009

-zlepšena funkce CCcam (Beta4)

- hlavní sw obsahuje CleanUp

-> Zlepšení stability, databáze a chyby způsobující restartování

-> testujte prosím dlouhodobě

- aktualizace MCAS

- příprava MENU ZigBee Wireless :

-> Menu - Moduly – CAS - ComPort - Home Share: ZigBee externí, ZigBee Interní, RS232

-> Channel 1 ~ 16

Co nového sw 105,24. (Beta) z 12.06.2009

- zlepšena funkce Cccam (Beta3)

- aktualizován USB HDD PVR ovladač (Beta2)

- opraveno zobrazení 00:00 hodin v pohotovostním režimu

- zlepšena struktura EPG

- změněna databáze mikrocode -> testujte prosím dlouhodobě

- opravena chyba restartů při odebrání USB & HDD

- Přidána dánština do OSD

- hlavní sw obsahuje CleanUp

- - příprava MENU ZigBee Wireless :

-> Menu - Moduly – CAS - ComPort - Home Share: ZigBee externí, ZigBee Interní, RS232

-> Channel 1 ~ 16

Co nového sw 105,03. (Beta) z 05.06.2009.

- SW download / update Opravena chyba

-> Pokud není možné aktualizovat pomocí USB

-> nahrajte přes RS232 v režimu Boot Mode

-> SoftTool v1.01 USB.exe

- DigiTV AU aktualizace fix. ZKOUŠKA OK 100%

-> Thor 3 / 5 & Intelsat 10-02 na 0,8 ° W

-> Http: // www.lyngsat.com/1west.html

- CCcam CS funkce (Beta2)

-> Menu - Moduly - Síť - Server Setup - CCcam2.0.11

- USB PVR funkce (beta1)

-> použijte USB HDD bez externího napájení

-> Soubor: FAT/FAT32 (TS video formát)

-> Menu - Channel / PVR: HDD Správce souborů Browser

-> USB Stick / USB HDD v menu formát

-> původní DR DOS souborový systém HDD již není podporován (=ztáta dosavadních nahrávek

-> ESATA + USB PVR pouze FAT/FAT32!

- opravena chyba při přechu přes půlnoc letního času

-> Informace v EPG, TXT a Časovače

- nová funkce žlutého tlačítka na DO: přímo AUDIO tlačítko

- opravena chyba signálu při jemném ladění

- v informaci o STB :vylepšen datum zobrazení (T / M / J) - Ex 04-06-09

- vyřešena grafická chyba Antena Setup

-opravena chyba Hotbird 13 ° E - 11240 V 27500 TP ESP2

- opravena chyba Astra 19 ° E - 12285 V 27500 TP CanalSat & Francie Absat chyba

- příprava MENU ZigBee Wireless :

-> Menu - Moduly – CAS - ComPort - Home Share: ZigBee externí, ZigBee Interní, RS232

-> Channel 1 ~ 16

- opravena chyba času a časovače pro GMT +1

Co nového v sw 104.26.(beta) z 13-05-2009

- DigiTV AU Fix.

- OPT + a + AV tlačítko Opravena chyba

-> OPT + / AV + pro portál PW multifeed

- zabudována ZigBee WLAN funkce

-> Menu - Moduly - CAS - COM Port - Home Share - (červené tlačítko) - ZigBee + RS232 ZigBee

-> dostupná interní a také externí funkce

- aktualizováno jazykové pakety

-> OSD menu, EPG, TXT, titulky

- opraven MCAS

- opravena chyba tlačítka X +

- optimalizován hlavní SW

- opraveny menší chyby

- opravena chyba OPT + tlačítka - OSD

- opravena chyba MP3

-> změněno název Stop pro přehrávání MP3.

-> Menu - USB - červené tlačítko MP3 vyberte

-> všechny MP3 skladby se budou hrát jedna po druhé bez opětovné volby

- rozšířeny unicable funkce:

-> přidána podpora unicable pro dva satelity

-> Delta SCR SUM928 atd.

-> podpora Triax - multiswitch

- přidán multijazyk pro OSD jazyk + eSATA PVR

Co nového v sw 104.01(beta). z 24-04-2009

- aktualizace AU pro JSC (JSC, irdeto2, Sport Aljazeera) Nilsat 7 ° W

-> [Http: // www.lyngsat.com / nile.html](http://www.lyngsat.com/nile.html), 12284 V 27500

-> Aljazeera Sport: Sport, Sport1, Sport2, Sport +1, Sport +2, Sportovní +3, Sport +4

-> Fotbal: LIGTV Digitürk, Španělsko, Itálie, Holandska, Argentiny, Francie, Shottland, Katar

-> Boll Basketbal: NBA

- aktualizován ovladač pro Conax smart karty

-> aktualizace verze Conax

-> fixována malá chyba

- aktualizován ovladač pro Viaccess smart karty

-> pro novou SRG SWISS kartu ;-)

- aktualizace Home-share protokolu

-> Update podpory pro různé karty

- Menu - Instalace - Anténní Setup

-> INFO tlačítko: opravena chyba napájení LNB

- V režimu teletextu, nové funkce

-> pomocí VOL +/- a tlačítka MUTE (vypnutí zvuku) se přepíná do normálního režimu TV

-> po několika sekundách se automaticky přepne zpět do režimu teletextu

- opravena chyba Fast-Scan

-> nedefinované znaky

- zlepšení MCAS čtečky karet

- aktualizace jazykových balíčků pro různé jazyky

-> OSD MENU

-> EPG

-> Teletext

-> Titulky

-> HDD PVR MENU

-> Audio Language

-> Griechisch, französisch, ruština atd.

- opraveny chyby v různých jazycích

Co nového v sw 103.91(beta). z 13-04-2009

- di** AU
- aktualizovány jazykové pakety pro různé řeči:
 - > OSD MENU
 - > EPG
 - > teletext
 - > podtitulky
 - > PVR HDD MENU
 - > jazyk audio
- zlepšeny chyby pravopisu pro různé jazyky
- zlepšena identifikace audio stopy
- zlepšeno rozeznání TR Audio
- aktualizována databáze HD transpondérů
 - > Astra19 E
 - > Hotbird 13E
 - > Astra 23,5E
 - > Eutelsat 7E
 - > HD TP's : PILOT On
- aktualizován ovladač eSATA + USB
- zlepšena čtečka karet MCAS
- aktualizována databáze SAT

Co nového sw 103.84.(beta) z 02.04.2009

- aktualizovány EPG jazykové pakety
- aktualizovány TXT jazykové pakety
- zlepšení TXT -> čeština, slovenština, slovinština, řečtina, němčina,
- zlepšení EPG -> čeština, slovenština, slovinština, řečtině, němčině,
- zlepšení podtitulků -> 0,8 W Thor, Sirius 4.8E
- zlepšen Video výstup HDMI
- zlepšeno třídění CAS -> tlačítko OK -> seznam programů: modré tlačítko CAS
- AV+ tlačítko - Audio: začleněn AUTO režim
- vložena nová funkce do MENU: -> Menu – Nastavení systému-Nastavení OSD:
 - Audio Language (Jazyk zvuku)
 - Subtitle Language (Jazyk titulků)
- rozšířeno MENU zálohování a obnovení --> MENU - Status STB – Nastavení paměti:
 - Datum zálohy: xxxxxx
 - Aktuální datum: xxxxxx
 - Záloha paměti = uložení nastavení + seznam programů (. UDB)
 - Obnova paměti =obnovení nastavení + seznam programů (. UDB)
 - Červené tlačítko – Upravit aktuální datum
- aktualizován jazyk OSD pro ESATA + PVR -> němčina, řečtina, italština, slovinština, ruština
- zlepšeny informace v MENU -> Kanál/PVR-> FileBrowser=Prohlížeči souborů (přímo přes DO: spodní pravé tlačítko
- opravena chyba LCN Fast-Scan
- aktualizovány TP různých satelit:-> Astra 19E+23.5E, Hotbird, Eutelsat 7E+16E, Sirius 4,8 E , Thor 0,8 W, Amos 4W, Turksat 42E
- zlepšení pro nové karty SRG Viac. 4,0 -> důležité:MENU-ROZHRANÍ-CAS– Smart Card Auto Update nastavit na vypnout
- zlepšeny vlastnosti pro karty Seca3, Canal Digital, atd.
- opraveny chyby pravopisu německého jazyka pro OSD

Co nového v sw 103.58(beta) z 17-03-2009

- zavedeny nové PVR funkce:-->při nahrávání programu po stlačení tlačítka OK v tabulce programů máte modrou barvou označené programy v rámci TP, na které si můžete přepnout a současně nahrávat původní program, program který sledujete je označen červenou barvou
- PVR Power Manager fixován na hodnotu Zapnuto (ON) ->vypnutí HDD do Standby je pro každý disk různé , cca. 5- 15 min .
- fixováno plné zobrazení infobaneru (1x INFO tlačítko)

- USB Menu : po zmáčknutí tlačítka INFO pro zálohování database doplněna Informace: Prosím čekejte...
- opravena chyba při update přes USB a chyba v délce souborů při update kdb., klíče...
- opravena chyba při přepínání signálu
- zlepšen protokol DiSEqC
- zlepšeno EPG pro různé jazyky
- zlepšen teletext, opravena kontrola chyb pro různé jazyky, zlepšena funkce uložení stránky
- zlepšeny titulky pro různé jazyky
- zlepšeno EPG pro němčinu a turečtinu v 7-denním režimu
- aktualizován ovladač CAM modulu a čtečky

Co nového v sw 103.42(beta) z 10-03-2009

- vícestránkový teletext (pouze test,čekejte na načtení stránek a naběhnutí první strany)
- aktualizovány ISO pro teletext
- aktivován teletext na TV dálkovém ovládání pro scart, RCA a YUV výstup
- doplněno MENU o samostatné podmenu pro ladění TvVlenderen, CanalDigital a Telesat
--> Menu - Installation - Fast-Scan
- zlepšeny funkce PVR , opravena malá chyba,v seznamu kanálů rozpracována funkce označení TP z kterého se nahrává (zatím pouze změna barvy, přepnutí na jiný program v rámci TP vede k ukončení nahrávání bez hlášení o ukončení !!!!!)
- zlepšena funkce čtečky karet ND* pro různé ND* karty> CAS Menu: Smart Card Car Update-Off
- zlepšen cyklus CS timing

Co nového v sw 103.23(beta) 27-02-2009

- vyřešena chyba v teletextu na Astra 19,3 E Teletext na TP 12545 H 22000 vyřešen -> AV + tlačítko – Teletext
- vytvořena nová funkce SmartWifi (www.smartwi.net) -> MENU – NASTAVENÍ SYSTÉMU – DALŠÍ NASTAVENÍ – poslední řádek : Smart WI zapnuto / vypnuto
- zlepšena filtrace teletextu
- lepší kvalita obrazu (YUV - CVBS) -> MENU – NASTAVENÍ OBRAZU
- v infobaneru při přepínání programů vložena ikona M = označení, že je možné použít tlačítko OPT+ pro MultiFeed (Premiere DIR,Sport,Erotik)
- zdokonalené funkce EPG
- v MENU – ROZHRANÍ – EMU Keyl – přepracované a rozšířené
- zlepšeno rozpoznání USB flash + ESATA HDD
- zlepšen čas přepínání
- zlepšena funkce čtečky karet ND* pro různé ND* karty
- zlepšen cyklus CS timing
- odstraňuje se vynechávání audia a tonu u V13 ND* PW karty -> jedná se o testování
-> testujte na různých PW TP
- zlepšena funkce Newcamd CS
- zlepšen časový cyklus pro MCAS čipové karty
- zlepšen API a init- proces pro CS
- aktualizovány ovladače pro PCMCIA slot modulů (otestujte taky diablo CAM)
- rozšíření DiSEqC 1.1 pro kaskádové systémy -> MENU – INSTALACE – NASTAVENÍ ANTÉNY : DiSEqC 1.0 + 1.1 jsou na samostatných řádcích
- MENU – INSTALACE –NASTAVENÍ ANTÉNY : zlepšena funkce editace SAT
- optimalizovaný protokol UNICABLE

Co nového v sw 103.03_final 18-02-2009:

- ESATA HDD Power Control přidán do MENU-HDD Manager-Power Manager-ON/OFF (doba usnutí HDD po vypnutí přijímače 10-40min dle typu pouzdra)
- ESATA HDD - aktualizovány ovladače
- V PVR Prohlížeč souborů přidáno u nahrávky na spodním řádku:SAT,název z EPG apod.
- Teletext- opravena čeština (při nastavení v MENU-OSD-česky)
- po zmáčknutí tlačítka i=info na DO se vyvolá pod infobanerem z EPG název vysílaného programu,který je viditelný při přepínání mezi programy do dalšího zmáčknutí tl. info

- TP databáze aktualizována pro div. SAT
- u čtečky karet provedeno zlepšení pro Conax & Div.
- zlepšena automatická detekce skenování NIT
- opraveny malé sw chyby
- opravena chyba boot / pohotovostní stav (UDB: User DataBase)
- skryta IP adresa serveru *** **
- přidáno a zlepšena funkce Home Share přes Ethernet LAN=>Menu-Rozhraní-Sít'-Home ShareSetup (pro správnou funkci přiřaďte každému SLAVE přijímači jinou MAC adresu v položce Nastavení sítě - pak je přepínání mezi programy pod 4s)
- Mediatech Seca AU fix. (Mediaguard), zkouška 100% OK, Amos 4°W/11260/H/27500
- RAI Seca AU fix. (Mediaguard), zkouška 100% OK, Hotbird 13°E/10992/V/27500
- zkrácen čas DigiTv AU (Thor 0,8 ° W) - při změně vymažte nefunkční klíč - nový se uloží na konci pod NEW KEY
- pokračuje práce na AU aktualizacích
- v MENU Cas Key změna - pod žlutým tlačítkem Inicializace je nyní VYMAZÁNÍ !!! všech klíčů, klíče nejsou v sw
- přidán do sw setting A1+Hotbird